


校区安全点検

八南小学校では、地区の健全育成会とPTAが協力して、6月の第2土曜日に、校区の安全点検を行っています。PTAの安全委員と教員と各町内の健全育成会の方やパトロール隊の方々がそれぞれ3町内に分かれて、通学路や子どもたちが遊ぶ場所を中心に歩いて回ります。危険個所を見つけた場合は、校区地図に記入するとともに写真を撮っておき、写真付きの危険個所マップを作成します。出来上がったものは、区長さんや市議員さんを通して、市に申し入れをしたり、学校から教育委員会に働きかけたりしています。校区を多くの目で点検し、危険マップに「見える化」することで、多方面に働きかけやすくなり、登下校の安全に寄与しています。



③	上の蔵	上の蔵公園の交差点「止まれ」で車が止まらない	止まれ表記は明確だが、止まっていない車が多いので停止線を明確に	③
④	宮下	止まれが薄いミラーが小さい	「止まれ」をもう少し明確にできればミラーを大きくしてください	④
⑤	園分寺の近く	車通りが多い(朝、幼稚園の送迎で通る人が多いようです)	カーブミラーがあればもう少し車通しがよくなると思われます	⑤
⑥	新堀橋 東側	止まれの表記がなく、車がスピードを出している	西宮瀬川の橋の十字路にすべて止まれ表記がないのでどちらかともなわからないので、どちらかに止まれの	⑥
⑦	御交差点近く	道路と歩道の境がなく、危ない。	道路と歩道の間に柵がほしい。	⑦
⑧	八幡宮	住宅近の柵が低く、落ちやすい。柵がないところもある。	柵のない部分に柵を作り、看板表示などで注意を促す。	⑧
⑨	みやした橋	橋の道路と反対側に集って、高学年の児童が遊ぶ。	柵を作ったり、「橋で遊ばない」という看板を作ったりする。	⑨アイ
⑩	ランタナーの交差点北側の交差点	大きい通りと合流するために、横断歩道を通過してしまう。	通学路の表示があるように。	
⑪	第五郡第一公園	樹木の刈り方が高く、見通しが悪い。	樹木を低く切る。	

今年度の結果については「2019校区安全点検結果」をご覧ください。

