Bản đồ vùng nguy hiểm Hồ Tame (Wakuchi ike(kami)(shimo)) Khu vực ngập lụt ước tính

Bản đồ vùng nguy hiểm này mô tả những khu vực có tình trạng bất thường khi mưa to, động đất, có khả năng vỡ đê Hồ Tame, có khả năng ngập lụt.
Những khu vực ngập lụt trên bản đồ hiển thị lượng nước lưu trữ tối đa và độ ngập cao nhất trong trường hợp vỡ đê Hồ Tame.
Nếu bạn biết nắm bắt được những khu vực ngập lụt ước tính, khi có nguy cơ thiên tai từ Hồ Tame như phát hiện bất thường từ Hồ hay lệnh cảnh báo tránh nạn từ Thành phố v.v… hãy nhanh chóng tránh nạn.
Xin lưu ý rằng khu vực ngập lụt ước tính có thể khác với khu vực ngập lụt thực tế.
Tháng 3/2020 tác thành

Địa chỉ liên lạc khẩn lúc cấp bách

Cứu hộ⇒Tin khẩn đến cứu hộ 119

Khi thông báo thiên tai, tự nguyện sơ tán
⇒Ban biện pháp phòng chống thiên tai TP Toyokawa (0533)89-2194

Thông tin liên hệ quản lý Hồ Tame

Ban nông vụ Bộ phận môi trường công nghiệp TP Toyokawa (0533)89-2139

N W E S

Wakuchi ike(kami) 和久地池(上)

Wakuchi ike(shimo) 和久地池(下)

白木神社

(育)東上保育園

Sau sụp đổ 1 phút

Sau sụp đổ 3 phút

Sau sụp đổ 5 phút

Hướng dẫn

- Sở cứu hỏa
- (育) Nhà trẻ
- Quốc lộ
- Đường chính ở địa phương
- Đường vận chuyển khẩn cấp
- Đường sông・Đường thủy
- Bắc cầu
- Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa sạt lở (dốc núi hiểm trở)
- Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở (dốc núi hiểm trở)
- Thời gian tiếp cận

Các loại sụp đổ

Phá hủy thẩm thấu (Đường nước)	Cũng có trường hợp vỡ đê do thân đê Hồ Tame bị rạn nứt, làm thành đường dẫn nước, và từ từ lớn dần.
Phá hủy trượt (Mưa to, Thẩm thấu của nước)	Cũng có trường hợp vỡ đê do nước và mưa chứa trong Hồ Tame thẩm vào thân đê, gây tuột dốc nghiêng của đê. Và cũng gây vỡ đê do động đất làm thân đê rung chấn, gây tuột dốc nghiêng của đê.
Phá hủy tràn (Tràn nước)	Cũng có trường hợp vỡ đê do mưa to, nước chứa trong hồ Tame tràn qua đê làm mất dốc nghiêng của đê.

Độ sâu tối đa ước tính



Độ sâu lớn nhất

- Trên 5m
- Trên 2m, chưa đến 5m
- Trên 2m, chưa đến 5m
- Trên 2m, chưa đến 5m
- Chưa đến 0.5m

一宮第1分団第1部

Lưu ý 1) Các khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở... có nội dung hiện tại ngày 24/1/2020.
Ngoài ra, sau quá trình khảo sát, số lượng và phạm vi của khu vực đồng cảnh báo có thể thay đổi.

0m 100m 200m 300m 400m 500m