


-1-

都市計画変更の内容（1/2）



都市計画変更の内容（2/2）

	変更内容	現都市計画の問題点	変更内容（案）
変更点①	トンネル部の線形変更	- トンネル南側坑口付近に土石流のリスクが高い土砂崩落跡が確認された。 - ゴルフ場の調整池は支障となるため、改修が必要。	- トンネル南側坑口位置を土石流等のリスクが低い東側に変更する。 - ゴルフ場の調整池との離隔を確保する。
変更点②	JR 交差部付近の取付道路位置変更	JR 東海道本線の北側に本線合流箇所が計画されているが、カーブ区間に位置しており、交通安全上の問題がある。	JR 東海道本線の南側に取付道路を変更することにより、より安全な形態で本線合流が可能となる。
変更点③	都市計画幅員の変更	—	将来交通量推計の結果、周辺土地の利用状況、現行の道路構造基準を踏まえて、全線にわたって計画幅員を変更する。
変更点④	（都）名豊線の一部区間の幅員変更	—	（都）大塚金野線と終点で交差点接続する（都）名豊線について、将来交通量推計の結果、現行の道路設計条件を踏まえて、（都）大塚金野線との交差点部の一部区間の計画幅員を変更する。

