

校区安全点検 2019.6.8

市田地区まとめ

1/2

箇所番	場所	現状		要望	写真通し番
①	ぎょぎょランド 駐車場南側	車通りが多い。 歩道の白線のみある。	→	歩道を緑色(通学路の塗装)に塗ってもらいたい。	①
②	ぎょぎょランド 駐車場南側 曲がり角のところ	北に上がってくるところまでは歩道が確保されているが、曲がるようになってしまう。	→	歩道を確保していただきたい。 または、上記の緑色(通学路の塗装)をしてもらう。	②
③	ぎょぎょランド 駐車場南側～ 東方面(千両小との境方面)	車通りが多いが、道全体が細くなっている。	→	歩道を確保していただきたい。 上記の緑色(通学路の塗装)をしてもらう。	③
④	市田元ローソンの信号	車が多く通る。	→	子どもたちに信号だけでなく、車が来ないかどうかよく確認してから渡るように指導を徹底する。	④
⑤	市田元ローソンがある幹線道路	車が多く通る。 歩車道の境のブロックはあるが草が生えている。	→	ガードレールがあるのが一番いいが、難しいか。 草を刈ってもらいたい。	⑤
⑥	新屋橋	子どもたちが河原にダムを作って水の流れをせき止めている。	→	地域の除草作業(近日実施)時に除去する。「遊ばない」ように看板を立てて、小学校でも呼びかける。	⑥
⑦	市田ローソン出入口	駐車場を出入りする車が子どもなどの通行人と接触しないか心配	→	注意を呼びかける看板が欲しい。	⑦
⑧	赤早稲橋東側	赤早稲橋東側、用水路の取水口の径が大きく、増水時落ちたら吸い込まれそう。	→	現状は、ソフトラバーの車止めであるが、ガードレール(2m弱で大丈夫)の設置と、さらに取水口に柵を付けて欲しい。	⑧
⑨	下野橋東側の農道	道幅が広く、バイパスの抜け道になっているため、交通量が多く、スピードを出している。	→	通学路であることを示す看板と、30kmの速度規制の標識が欲しい。	⑨
⑩	八南小学校そば	白線がうすくなっている	→	白線を書き直してほしい	⑩
⑪	歩道橋下の看板	白線がうすくなっている。	→	書き直してほしい	⑪
⑫	歩道橋下の看板	字がうすくなっている。	→	書き直してほしい	⑫
⑬	てこてい近く (市田町西浦信号北側)	通学路の標識が薄くて分かりにくい	→	標識を分かりやすくしてほしい	⑬
⑭	市田町青木の信号	自転車用の横断歩道の白線が薄くなっている	→	自転車用の横断歩道の白線を書き直してほしい	⑭

⑮	市田町青木の信号	白線が薄くなっている	→	白線を書き直してほしい	⑮
⑯	市田共同集荷場の一本西側道路	白線が消えている	→	白線を書き直してほしい	⑯
⑰		「通学路」の標識が劣化している	→	「通学路」の標識を新しくしてほしい	⑰
⑱	⑰から西方面	緑の通学路エリアが引かれていない。	→	通学路の塗装をしてほしい。	⑱
⑲	たばこ屋付近	まっすぐな道路で信号がないため、車はスピードを出して走っていく。多くの子どもたちが通学路として利用している。	→	危険であるため信号機を新設してほしい。	⑲
⑳	市田の交差点の西側信号のない横断歩道	黄色の旗の入れ物が南側はない。壊れている旗もある。	→	押しボタンの信号を設置してほしい。	⑳
㉑	ツイジの信号と市田の信号の間の細い道	緑の通学路エリアが引かれていない。	→	通学路の塗装をしてほしい。	㉑
㉒	姫街道源ちゃんラーメン東	劣化の激しい廃屋がある。	→	危険な状態なので取り壊してほしい。	㉒
㉓	ツイジの信号と市田の信号の間の細い道	「止まれ」の道路標示がない	→	「止まれ」の道路標示を書いてほしい	㉓
㉔	ツイジの信号と市田の信号の間の細い道	「止まれ」の道路標示がない	→	「止まれ」の道路標示を書いてほしい	㉔
㉕	ツイジの信号と市田の信号の間の細い道	「止まれ」の道路標示がない	→	「止まれ」の道路標示を書いてほしい	㉕
㉖	中新屋 市田郵便局方面	緑の通学路エリアが引かれていない場所がある。	→	東方面にも通学路の塗装をしてほしい。	㉖