

校区安全点検 2019.6.8

野口地区まとめ

1 / 1

箇所番	場所	現状		要望	写真通し番
①	西浦交差点近く	通学路の看板が見えづらい。傷みが激しい。	→	新しくしてほしい。見えやすいように向きを変えてほしい。	①
②	ツイジ通り	垣根をかってはあるが、ところどころ垣根が茂っている。	→	定期的にかってほしい。	②
③	野口公園	フェンスが変形し、針金がとびでている。	→	危ないので直してほしい。	③
④	ツイジ通り	草をかってはあるが、ところどころ草が茂っている。	→	定期的にかってほしい。	④
⑤	ゆらり近くの通学路	白線が消えかけている。	→	引き直してほしい。	⑤
⑥	タンポポ橋の近く	タンポポ橋近くの草が多い茂っている。	→	定期的にかってほしい。	⑥
⑦	タンポポ橋	タイルが浮いている。	→	ひっかかりやすいので直してほしい。	⑦
⑧	タンポポ橋を降りたところ	ガードレールがない。	→	危ないのでガードレールを設置してほしい。	⑧
⑨	西浦自転車ガードレール	自転車用のガードレールが倒れ掛かっている。	→	直してほしい。	⑨
⑩A	新屋敷ビニールハウス横	ビニールハウスと垣根によってみにくい。		カーブミラーをつけてほしい。	⑩A
⑩B	八南保育園前	道路と畑の間に大きな段差がある。落ちると危ない。	→	小・中学校で登下校では保育園側を歩くように指導したい。緑のスクールゾーンか、畑の前に柵かガードレールが欲しい。	⑩B
⑪	六所(飯盛山沿いのカーブ)	カーブミラーが下に曲がっていて見にくい	→	カーブミラーの向きを直すか、畑側に少しずらせると見やすくなるのではないか。	⑪
⑫	六所(鏡池前の待避所)	除草が豊川市で年に一回	→	除草作業の頻度を増やしてほしい。	⑫
⑬	六所	道と田んぼの間に草が茂っており、道幅が狭くなっている。子どもの足にもあたりやすくなり、けがの恐れもある。	→	市道の草は市で除草してほしい。	⑬