

通学路の安全点検状況（令和3年度）

学校名 豊川市立 千両 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市千両町上西の谷14～21の県道21号の歩道	県道	歩道が狭い中、自転車の中中学生と頻繁にすれ違う。1列になっても雨の日は接触の危険がある。また、季節によっては草が大量に生い茂り、通路を狭めたり見通しをより悪くしたりしている。	・防犯対策込みの草刈り	令和3年度～4年度
2	豊川市千両町上西の谷66-1セブンイレブン前	県道	コンビニへの出入りの車が多く、自転車の中中学生も通るため、危険。コンビニに出入りする車の陰になって見通しが悪くなることもある。	・注意喚起 ・歩道付近の整備	令和3年度～4年度
3	豊川市千両町昇貝津40付近～糸宅14付近の県道沿	県道	狭い道で歩道がなく、朝は比較的交通量もあるため、車と接触の危険がある。	・注意喚起	
4	豊川市千両町数谷原、信号の交差点より200mほど南のT字路交差点（3面畑、目立った目印なし）	市道	大雨時、冠水しやすく（R3：2回、R2：1回）、歩道が通行困難となる。側溝が土で隠れており、あまり機能していない。	・注意喚起	令和3年度～4年度

令和3年12月15日現在

通学路の安全点検状況(令和3年度)

学校名 豊川市立 八南 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市八幡町忍地の道路	市道	カーブの道路で見通しが悪い。車通りも多い。	・反射鏡の設置	令和3年度～4年度
2	豊川市市田町 西赤早稲 たばこや前の交差点	市道	まっすぐな道路で信号がないため、車はスピードを出している。	・路面表示、区画線の整備 ・注意喚起	令和3年度～4年度
3	豊川市八幡町 姫街道(西赤土～宮前)	県道	姫街道沿いの通学路。ブロックで区切られているが、ガードレールが一部にしかなく、交通量が多いため危険。	・縁石に反射材を設置	令和3年度～4年度
4	豊川市八幡町亀が坪 (セブンイレブン駐車場出入り口)	県道	通学路沿いにセブンイレブンができ、駐車場に出入りする車が多く危険。	・注意喚起	令和3年度～4年度
5	豊川市市田町 下野橋西側	市道	坂道になっており、車からも歩行者からも見にくい。	・通学路の表示塗装	令和4年度
6	豊川市市田町 赤早稲橋西側	市道	坂道になっており、車からも歩行者からも見にくい。	・通学路の表示塗装	令和4年度
7	豊川市市田町東堤下 赤塚山第2駐車場南側の道路	市道	車通りが多いが、歩道の白線があるのみ。	・区画線の引き直しなど	令和3年度～4年度
8	豊川市八幡町下天王 マックスバリューとジョイフルの間の 道路	市道	通学路だが歩道がなく危険。車通りが激しい。	・注意喚起	
9	豊川市八幡町宮下 下宮下橋	市道	止まれが消えかかっている。車のスピードが速い。	・路面表示の補修	令和3年度～4年度

令和3年12月15日現在

通学路の安全点検状況（令和3年度）

学校名 豊川市立 平尾 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市平尾町郷中36-1 星野神社付近の交叉点、横断歩道	市道	三叉路で交通量が非常に多く道幅が狭い場所があるにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	・地元等との協議を重ねていく	令和4年度以降
2	豊川市平尾町神田60-9付近 横断歩道	市道	朝の登校時間は交通が多く、横断歩道を渡る際、事故の危険性がある。	・ドットを引く	令和3年度～4年度
3	豊川市平尾町門田68-2付近	市道	交通量のある道路だが、歩道と車道の区別がなく道路脇の白線が陥没している箇所がある。	・注意喚起	
4	豊川市平尾町天神60付近	市道	登校時間に大きなトラックなどが通る道路だが、歩道と車道の区別がない。	・注意喚起	
5	豊川市平尾町上貝津77付近及び豊川市平尾町上貝津55	市道	交通量がある道路だが、歩道と車道の区別がない。	・注意喚起	
6	豊川市平尾町中貝津86付近	市道	交通量のある道路だが、歩道と車道の区別がない。	・注意喚起	
7	豊川市平尾町前田62付近	市道	歩道がなく、山側から茂っている樹木のため、端によって歩行するところが困難な箇所がある。	・木の所有者へのはたらきかけ。	令和3年度～4年度
8	豊川市平尾町上藤井32-4付近	市道	歩道と車道の区別がない。	・注意喚起	
9	豊川市平尾町栗穴63付近	市道	歩道と車道の区別がない。	・外側線を引くことを検討	令和3年度～4年度

令和3年12月15日現在

通学路の安全点検状況（令和3年度）

学校名 豊川市立 三蔵子 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	「穂ノ原3丁目東」信号から北側の道路	市道	横断歩道のある信号まで遠回りしている。片側には歩道があるがもう一方は歩道がない。白線が消えかけている。車が駐車してあると道路側に出てしまう。交通量も多い。	・注意喚起 ・ドットマーク等の検討	令和3年度 令和4年度
2	宮之坪町「天神前」信号の交差点	市道	交差点にあるガードレールの突起物。交差点の歩道が狭い。横断歩道を渡ってからの通学路に歩道がない。	・交差点の様子が変わるため、通学路の変更を検討	令和4年度
3	豊川市大道町「シャトレーゼ」近く横断歩道	市道	交通量が多い。 ゆるやかなカーブで見通しが悪い。	・注意喚起	
4	豊川市中荒古町の通学路	市道	道が狭い上に、朝の交通量も多い。 「止まれ」の字が消えかかっている。	・新しい標識が立つ	令和3年度
5	豊川市東浦町「本野西」信号の交差点	東三河環状線	交通量の多い交差点。 横断歩道の白線が薄い。	・表示の再塗装、横断歩道移動後、区画線を整えていく	令和3年度～4年度

令和3年12月15日現在

通学路の安全点検状況（令和3年度）

学校名 豊川市立 金屋 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策（予定）の内容	対策（予定）年度
1	豊川市中央通4丁目25 中央 モータースの横断歩道	県道	交通量が多い道路の横断歩道にもかかわらず、東西方向の歩行者用信号機がない。	・注意喚起	
2	豊川市金屋西町1-1 金屋小学校 南西の横断歩道	市道	ゾーン30を守らない自動車が多い。児童が横断歩道近くにいっても、停車しない自動車が多い。学校の塀や自衛隊官舎の（草が茂っているときの）フェンスの陰に児童がいるのを認識されにくい。	・路面表示を検討 ・豊川駐屯地への協力要請	令和3年度以降