

## 通学路の安全点検状況（令和4年度）

学校名 豊川市立 国府 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市国府町の五差路	県道	交通量が非常に多い。子どもも大勢通行するため危険。	・横断歩道設置 ・ドットライン再塗装	令和5年度
2	豊川市国府町流霞84 スズゼン 前の点滅信号	県道	車の通りを待っている際に、子どもたちの待つ場所が少なく、危険。	・標識等での注意喚起 ・ドットマーク対応	令和5年度で撤去予定
3	豊川市国府町流霞5 大社神社付 近にある横断歩道	県道	県道を渡るときに蒲郡信用金庫側からくる車から横断歩道を渡り始めようとする子どもが視認しにくい。	・路面表示の補修 ・注意喚起	令和5年度
4	豊川市新栄町1丁目の国府駅前の 信号	国道	交通量が非常に多い。国道の通行量も多いが、県道から国道に右左折する車も非常に多い。横断歩道はあるが、青信号の時間が短いためわたりきれない通学班が多い。	・横断歩道橋の設置へのはたらきかけ	令和4年度～ 弱者ボタンの時間延長済み
5	豊川市国府町寒若寺6-1 国府 小学校から豊成橋までの道	市道	子どもが登下校で多く通るが歩道がない。	・学校での安全教育	令和4年度～
6	豊川市国府町寒若寺6-1 国府 小学校から楽園橋までの道	市道	子どもが登下校で多く通るが歩道がない。	・学校での安全教育	令和4年度～
7	音羽川沿い ガードレール	市道	斜面にガードレールがあり、子どもが滑り落ちてしまったら危険。	・反射鏡などでガードレールを 目立たせる	令和5年度～
8	為当バイパス工事中付近のY字付 近	市道	車道と歩道の境目がわからない。車がカーブを猛スピードで走り、事故が起きている。	・路側帯部分、区画線を拓げ る	令和5年～6年
9	豊川市国府町下河原61 国府市 民館駐車場前の道	市道	五差路を通らない通学路になった際に、危険。	・8月末設置済 ・通学路一部変更	令和4年度

## 通学路の安全点検状況（令和4年度）

学校名 豊川市立 御油 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	御油町美世賜48-1(宇佐美商店前)	県道	道幅が狭いわりに車のスピードが出ている。15年以上前に、子どもの登校自治車が電柱に突っ込む事故があった。横断歩道があるが、子どもが待っていても止まらない車が多い。	・ドットマーク線の対応 ・速度30、横断歩道の塗り直し ・地元との調整	令和4年度～
2	御油町美世賜182(御油町郵便局付近)	市道	郵便局のところで旧道が左に折れる。県道は北行き方向で道幅が急に狭くなる。また、御油保育園方向からくる旧道は道幅も車がぎりぎりすれ違えるくらいである。	・速度30、横断歩道の塗り直し ・標識について今後検討→一時停止	令和4年度
3	御油町美世賜222～226(旧東海道)	県道	1の交差点に向かうところ。道が狭く緑石等で分離されていない。朝は混雑する1号線の抜け道として利用する車が多く、児童のすぐわきを車が通過する。	・安全教育の徹底 ・グリーンベルトの引き直し ・地元との調整	令和4年度～
4	御油町五反田10～中河原2(五反橋周辺)	市道	橋の両側が三叉路になっており、橋が若干アーチ状になっているため見通しが悪く、自動車から歩行者からも確認がしづらい。	・ドットマークでの対応	令和5年度
5	御油町後田22(県営御油住宅付近の御油信号交差点)	市道	通学路としている北西から南東に走る道はガードレールがあるが、それに交わる道が急坂で、自動車が勢いよく下りてくる。	・ドットマークでの対応 ・地元との調整	令和4年度～6年度
6	御油町東小深田(東山入口)	市道	山から下りてくる急な坂とぶつかるT字路。緑石がなく、歩道と車道が分離されていない。	・ドットマークやポストコーンの設置	令和4年度～5年度
7	御油町中河原1(御油歩道橋下)	市道	登校時、歩道橋を渡った後の下の道が狭い。国道に抜ける車が通るが歩道と車道の分がされていない。	・色の塗り直し ・グリーンベルト	令和5年度～6年度
8	御油町膳ノ棚1(御油小学校正門前)	市道	登下校時、校門前の通行量が多い。校門前が急坂になっており、子どもの飛び出しの危険あり。横断歩道があるが、子どもが待っていても止まらない車もある。	・塗装の塗りなおし	令和5年度
9	御油町膳ノ棚1～河原畑家111(御油小学校南東角)	市道	学校の門で、道が曲がっており、東西南北どちらからも見通しが悪い。	・塗装の塗りなおし	令和5年度
10	御油町並松53～井口35(並木橋)	市道	橋がアーチ状になっており、橋の向こう側が確認しづらく、気づくのが遅れる。	・塗装の塗りなおし	令和5年度
11	御油町並松35(松並木入口付近)	市道	国道1号線の抜け道として利用している車が大変多く、松並木南側入り口付近で直進または、右折する車が多い。横断歩道があるが、子どもが待っていても止まらない車が多い。	・横断歩道の設置	令和4～

## 通学路の安全点検状況（令和4年度）

学校名 豊川市立 萩 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	【羽根・川原】萩町上大田面115番地付近 マチイ橋	市道	橋が木造で崩壊が心配である。手すりが低く、落下の危険がある。	・5年に一回点検。 ・R5に付け足し。【市】	令和5年度
2	【長根】萩町中大田面213番地付近 ゲンゾウ橋から北西へ伸びる道路。グリーンベルトあり。	市道	東海理化、イソライトの通勤時間帯が児童の登校時間と重なる。学校からの依頼で、東海理化は通貨車両数の制限を行ってくれている。イソライトは資材搬入の大型車両が通学時間帯を外してくれている。	・路面標示などを書き直す	令和5年度
3	【室】萩町馬場 山道から大通りに出る道	市道	山側斜面の土砂崩れが心配。	・令和4年7月より通学路を変更	令和4年度
4	【羽根・川原】萩町下長末29番地付近 オオイ橋前横断歩道	県道	交通量が比較的多い。	・ドットマーク	令和5年度
5	【羽根・川原】萩町前田16番地付近 前田橋	市道	昨年夏の増水で崩壊、以降通行止め。町内会での要請がまとまらず修理できていないと聞いている。	・今後撤去を視野に検討	令和5年度

## 通学路の安全点検状況（令和4年度）

学校名 豊川市立 長沢 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市長沢町小佐町57から長沢町向谷133までの旧道	県道	通学路を示す緑のペイントが薄くなっているところが多くある。	・緑ペイントの再塗装	令和5年度以降
2	豊川市長沢町小佐町2の民家横の側溝	県道	側溝のふさがれていないところがあり、歩行者の足が入ってしまう恐れがある。	・側溝への蓋の設置 ・安全教育の徹底	令和4年度
3	豊川市長沢町後山43-18付近の交差点	市道	通学路の緑のペイントに従って歩くと、市道を横断するために横断歩道がないところを渡らなければならない。	・夕方の歩行者道路について検討を進めていく	令和5年度以降
4	豊川市長沢町午新88の長沢小そばの国道1号線下のトンネル内	市道	トンネル内は狭く、車道と歩道の区別がないので、車と歩行者の接触が心配。	・横断指導線をひく	令和5年度
5	豊川市長沢町後山43-18付近の交差点	市道	危険を示す赤色のペイントと車の停止線がない部分がある。	・交差点マーク、区画線、赤枠をひく	令和5年度
6	豊川市長沢町上市24-1近藤製材前の歩道	県道	側溝のふさがれていないところがあり、歩行者の足が入ってしまう恐れがある。	・学校での安全指導の徹底	令和4年度
7	豊川市長沢町後山43-18付近の名鉄のトンネル内	市道	トンネル内に白線も緑色のペイントもなく車との接触の恐れがある。	・横断指導線またはグリーンベルトで対応	令和5年度
8	豊川市長沢町上市44-2長沢簡易局付近の交差点	県道	横断者用の黄旗の破損。	・在庫を渡す	令和4年度

令和5年10月20日現在

通学路の安全点検状況（令和4年度）

学校名 豊川市立 赤坂 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市赤坂町紅里74 音羽郵便局前の横断歩道	県道	通勤時間に国道の抜け道として交通量が増える。横断歩道を渡る際、車に速度が出ているのでなかなか車が止まってくれない。	・取り締まりの強化	令和4年度
2	豊川市赤坂町大日260 パンタ橋横断歩道	市道	通勤時間に国道の抜け道（県道）の抜け道として交通量が増える。さらに、かなりの速度で走る車が時折あり、危険である。	・取り締まりの強化	令和4年度
3	豊川市赤坂町東山12-1 おとわの杜前歩道	市道	おとわの杜（介護老人保健施設）の出入り口に壁があり、歩道を歩く児童から出てくる車両が見にくい。	・施設側に協力依頼	令和4年度
4	豊川市赤坂町東山 貯水池付近の森	市道	野生の猿が群れで出没する。	・他課との連携を検討	令和5年度以降