




豊川 安全対策ニュース No. 1



『室外機』を狙った盗難事件が増加中！！

昨年12月から、豊川市内では、夜間、休業日で不在となった会社、店舗のほか空き家などに設置されたエアコンの室外機の盗難被害が多発しています。



室外機の部品(銅・アルミなど)の転売目的で、わずか数分でコードやホースを切断して、本体をトラックなどで持ち去る手口が多発しています。

また、室外機以外にも、一般家庭や公共の場所にある、給湯器、側溝のふた(グレーチング)、消火栓ホースの管鎗、給水バルブなどの金属窃盗も発生しています。

被害に遭わない工夫をしましょう！



- ◎ 「コンクリート土台」の設置
- ◎ 「盗難防止ナット」で固定
- ◎ 「チェーン」等で固定
- ◎ 「防犯カメラ」「センサーライト」の設置
- ◎ 設置附近には「防犯砂利」をまく



不審者・不審車両を見かけたら、すぐに **110番**！！