

資料2

空き家等に関する相談件数の報告について

空き家等に関する相談等の件数は、以下のとおりとなっております。

平成29年4月～令和2年9月 受付件数

受付月		受付件数	相談内容（受付1件に対し複数項目あり）						解決 件数
			建築	防火	環境	衛生	防犯	その他	
H29	4～12月	73 件	35	4	40	8	3	7	56
H30	1～12月	68 件	24	7	31	7	2	11	39
H31 (R元)	1 月	2 件	1	1	1				1
	2 月	3 件	1		1	2	1		3
	3 月	5 件	1		2		2		3
	4 月	1 件	1						
	5 月	5 件	1		1	3			
	6 月	8 件	2		6	2			1
	7 月	7 件	1		5	4			2
	8 月	2 件			1	1			
	9 月	6 件			6	2			3
	10 月	6 件	4		4	1			3
	11 月	0 件							
	12 月	1 件			1				
R2	1 月	3 件	2		1				1
	2 月	1 件	1		1				
	3 月	1 件			1				
	4 月	2 件			2				
	5 月	4 件	3		1	1			
	6 月	6 件	2		4	1			1
	7 月	5 件	1		3	1			1
	8 月	4 件			3	1			
	9 月	4 件	1		3				1
計		217 件	81	12	118	34	8	18	115

平成29年度からの相談等案件解決率
(令和2年9月末現在)

53.0%

苦情処理経過一覧表〈令和2年7月分～9月分〉

月	受付日	中学校区	内 容	関係課名	その後の経過
7	R2.7.6	中部	空き家敷地内から道路に草木がはみ出している。〔環境(草)〕	建築課	R2.7.6 現場確認。 R2.7.7 県外の所有者に文書通知。 R2.7.8 所有者より入電。「時期をみて処置をする。」
	R2.7.13	中部	【民生委員より】屋根に穴の開いた空き家がある。草木の繁茂もある。〔建築〕	建築課	R2.7.13 現場確認。 R2.7.14 県外の所有者に文書通知。 R2.7.20 所有者の家族より入電。「気にはなっていた。草については業者に頼む。解体も考えている。」
	R2.7.21	一宮	【町内会長より】空き家、空き地の草木の繁茂。〔環境(草)〕	建築課(空き家) 農務課(農地)	R2.7.21 現場確認。空き地は農地であったため農務課に引き継ぎ。 R2.7.28 市内の空き家所有者に文書通知。
	R2.7.28	御津	【環境課より】町内会から、空き家に狸がいるという相談。〔衛生(生き物)〕	環境課 建築課	R2.7.28 現場確認。 R2.8.4 環境課と建築課との連名で市内の所有者に文書通知。 R2.8.7 所有者より環境課に入電。「空き家は管理しているし、確認したが狸は発見できなかった。草刈りをし、出沒しにくい環境整備をした。」
	R2.7.30	小坂井	【道路河川管理課より】保育園職員駐車場利用地に空き家の木の枝の侵入。〔環境(草)〕	道路河川管理課 建築課	R2.7.30 現場確認。 R2.8.4 道路河川管理課より所有者に文書通知。 R2.8.7 所有者より道路河川管理課に入電。「近日中に対処する。」 R2.8.31 建築課が改善を確認した。
8	R2.8.11	西部	車庫にハチの巣があると思われる。〔衛生(生き物)〕	建築課 環境課	R2.8.11 現場確認、環境課に引き継ぎ。 R2.8.18 環境課より市外の親族に文書通知。
	R2.8.26	音羽	【音羽支所より】近隣住民から空き家の雑草の繁茂の相談。ツルが電線に触れそうなほど伸びている。〔環境(草)〕	建築課	R2.8.27 現場確認 R2.8.28 市外の所有者に文書通知。
	R2.8.27	音羽	空き家敷地内の草木の繁茂。〔環境(草)〕	建築課	R2.8.27 現場確認。 R2.8.28 市外の所有者に文書通知。 R2.8.31 所有者より入電。「コロナ禍で様子を見に行けなかった。時期を見て業者に頼む。」
	R2.8.31	南部	所有のビニールハウスに空き家の木の枝が被さっている。〔環境(草)〕	建築課	R2.8.31 現場確認。 R2.9.1 市内の所有者に文書通知。

月	受付日	中学校区	内 容	関係課名	その後の経過
9	R2.9.3	小坂井	空き家敷地の木が伸び、道路の見通しが悪い。 〔環境(草)〕	建築課	R2.9.4 現場確認。 R2.9.9 市外の所有者に文書通知。 R2.9.14 道路河川管理課に別の近隣住民より草木の繁茂の相談。 建築課から通知したばかりなのでしばらく様子を見る。 R2.9.29 道路河川管理課が改善を確認した。
	R2.9.7	金屋	隣の空き家の草と木の枝の侵入。〔環境(草)〕	建築課	R2.9.10 現場確認。 R2.9.10 市外の所有者に文書通知。
	R2.9.9	南部	店舗兼住宅の外階段のビニールが飛びそうで危険。 〔建築〕	建築課	R2.9.10 現場確認。 R2.9.11 市内の所有者に文書通知。
	R2.9.15	西部	空き家敷地内の草木が道路にはみ出している。 〔環境(草)〕	建築課	R2.9.15 現場確認。 R2.9.18 町内会長と建築課との連名で市外の所有者に文書通知。