

資料 3

空家等に関する相談件数の報告について

空家等に関する相談等の件数は、以下のとおりとなっております。

平成29年4月～平成30年1月 受付件数

受付月		受付件数	相談内容（受付1件に対し複数項目あり）						解決 件数
			建築	防火	環境	衛生	防犯	その他	
H29	4月	3件	3					1	
	5月	11件	5		6	1	2	2	4
	6月	10件	6	2	7	1	1	1	4
	7月	9件	2	1	4	2		1	4
	8月	10件	2		5	3		1	5
	9月	7件	3		5				3
	10月	17件	9	1	11	1		1	2
	11月	2件	1		1				
	12月	4件	4		1				
H30	1月	4件	1	1	3				1
	2月	件							
	3月	件							
計		77件	36	5	43	8	3	7	23

平成29年度分の相談等案件解決率
（平成30年1月末現在）

29.9%

苦情処理経過一覧表〈平成29年度11月～1月分〉

月	受付日	中学校区	内 容	関係課名	その後の経過	アンケート回答
11	H29.11.15	御津	屋根に穴が開いている。今後解体したいが共有名義になっていて共有名義の一人の行方が不明である。	建築課	H29.11.17現場確認。H29.11.21行方が不明となっている共有名義の一人に通知。連絡が取れ、解体の方向で検討している。	
	H29.11.24	東部	草木の繁茂。10年以上空き家だと思う。	環境課	H29.11.27現場確認。H29.12.20環境課より所有者に文書にて通知した。	
12	H29.12.7	西部	隣の空き家の瓦が落ちそうで危ない。樹木の枝が自宅敷地内に侵入している。	建築課	H29.12.8現場確認。所有者及び相続人代表者が死亡している為資産税課にて相続人を調査中。	
	H29.12.25	南部	7年前ほどから空家の屋根からアンテナ線が垂れ下がり、通行人に危険を及ぼしている。	建築課	H29.12.25現場確認。H30.1.9建築課より所有者に文書を通知する。所有者と連絡が取れ、2月中旬以降施工予定。	
	H29.12.25	金屋	空家南側の木製の衝立が申出者所有敷地側に倒れそう。	建築課	H29.12.26現場確認。H29.12.28建築課より所有者に文書を通知する。所有者と連絡が取れ、相談者と所有者で連絡を取り合うこととなった。	有
	H29.12.28	音羽	向かいの空家の波板が強風でバタバタして一部飛散している。	建築課	H30. 1.4現場確認。H30.1.5建築課より所有者に文書を通知する。後日、所有者から連絡あり、対処方法を検討すること。	
1	H30.1.9	音羽	空店舗の看板が垂れ下がっている。	建築課	H30.1.9現場確認に赴いたところ、所有者の関係者が修繕をしている最中であった。	
	H30.1.19	南部	空家の生垣が繁茂し、道路にはみ出し通行障害になっている。	道路維持課	H30.1.22現場確認後道路維持課に引き継ぎ。H30.1.24道路維持課より所有者に通知する。	
	H30.1.22	代田	雑草がすごい。枯れていて火災の危険性がある。	予防課	H30.1.22現場確認後予防課に連絡。H30.1.25予防課より所有者に文書を通知する。	有
	H30.1.26	一宮	空店舗の敷地内の樹木の枝や根が自宅敷地内に侵入し、瓦や埋設してある水道管を傷つけている。	環境課	H30. 1.29現場確認。H30.2.2地権者から対処する旨の連絡あり。	