

通学路の安全点検状況(令和5年度)

学校名 豊川市立御津北部小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路 種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市御津町広石船山21-5	県道	交通量が多いが、歩道がない。歩道が狭くガードレールもないが、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険。(集合場所に行くために通る)	対策を検討中	R6年度以降
2	豊川市御津町広石小前35-7「ホーム ペーカリーハセガワ」前の県道	県道	交通量が多い割に歩道がなく、道がせまい。	グリーンベルトを引き直す	R6年度以降
3	豊川市御津町広石小前26 Hiar Create Yura前の県道	県道	歩道が狭く、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険。グリーンゾーンやポール、ガードレールがあったとしても人一人がギリギリ通れるくらいしかない。	ポールの設置	R6年度以降
4	豊川市御津町広石新宮山2-30 広石 住宅前のT字路	市道	高校生の自転車や自動車の交通量が多く、路側帯が狭い。	緑石の設置	R6年度対策済み
5	豊川市御津町広石広国16-2付近 御津川観音橋	市道	観音橋の道幅が狭く、登下校時の車両通行は危険である。	看板の設置等対策を検討	R6年度以降
6	豊川市御津町広石船津82前のT字路	市道	高校生が一時停止をせず自転車で走ってくるので危ない。道路標示も薄くて見えにくい。	白線の補修	R6年度対策済み
7	豊川市御津町広石神子田54-1 御津北部小学校前の県道	県道	スピードを落とさない車が多い。	注意看板の設置	R6年度以降
8	豊川市御津町広石竹本43-3付近の十 字路	市道	車から歩行者が見えづらい。	ミラー設置	R6年度以降
9	豊川市御津町広石市場3前の水路	市道	大雨時、水路の水があふれてしまう。	児童への安全指導 対策検討中	R6年度以降
10	豊川市御津町豊沢河原	県道	雨量が多いと、側溝から水が溢れてきてしまう。草木が道路にせり出していて危ない。	笹 竹の伐採	R6年度対策済み
11	豊川市御津町広石広国8	市道	集合場所から途中まで、スクールゾーン(緑色の歩行者通行帯)がない。	グリーンベルト設置を検討	R6年度以降
12	豊川市御津町広石金堂86前の道路	市道	多くはないが車はよく通行する。グリーンベルトがないため危険。	グリーンベルト設置を検討	R6年度以降
13	豊川市御津町広石広国55前の道路	私有地	車道から自由に入ることができる空き地が複数ある。人気も少ない。	児童へ安全指導 私有地のため対策が困難	R6年度以降
14	豊川市御津町広石祓田 観音橋横の空き地	私有地	車道から自由に入ることができる空き地が複数ある。人気も少ない。	児童への安全指導 私有地のため対策が困難	R6年度以降
15	豊川市御津町広石越川118前の道路	市道	道路のアスファルト割れがあり、自転車や自動車が通行時に石がとんでくる危険がある。	アスファルト補修	R6年度対策済み
16	豊川市御津町広石竹本51大日如来堂 横T字路	市道	工事の看板で視界が遮られ、運転者から児童が見えづらい。	看板の移動。撤去。	R6年度対策済み

通学路の安全点検状況(令和5年度)

学校名 豊川市立御津南部小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	豊川市御津町西方松本 御油踏切 (JR愛知御津駅西の踏切)	市道	小学生と中学生、出勤する車で混雑し危険。ボランティアの方だけでは足りない。	看板の設置	R6年度対策済み
2	豊川市御津町西方梨野25 梨野ガード下	市道	ガード下は狭く、車がスピードを出して通ってくる。雨の日は傘をさしているためとても危険。雨の日に水がたまる。	児童への安全指導 対策検討中	R6年度以降
3	豊川市御津町下佐脇梅田 唐人池	市道	横に用水路があり、雨が降った後など時間帯によっては、水深が深くなっているが、簡易的なロープが張ってあるだけで危険。	柵の設置	R6年度対策済み
4	豊川市御津町坪野堀合34 コンビニエンスストア前から御津町赤根水神6の交差点まで	市道	車がスピードを出して走っているが、縁石しかなく危険。	ガードレール設置	R6年度以降
5	豊川市御津町下佐脇梅田 唐人池	市道	堤防方面へ抜ける車が多く危険。	区間線の引き直し	R6年度対策済み
6	豊川市御津町坪野宮永から西方宮長の県道384号線との交差点までの 線路沿いの道路	市道	道幅が狭いうえ、交通量も多い。朝はスピードを出す車も多い。以前、グリーンゾーンの設置を要望した。	グリーンゾーン設置	R6年度以降
7	豊川市御津町上佐脇雨田2 県道金野豊川線	県道	バイパス混雑時に抜け道として使っている車が多いが、道幅が狭く、歩くスペースがなく危険。	児童への安全指導 対策検討中	R6年度以降
8	豊川市御津町上佐脇雨田2 県道金野豊川線 元押しボタン信号交差点	県道	朝の登校時間は交通量が多く、通勤時間と重なり、スピードを出したまま交差点に入ってくる車が多い。	児童への安全指導 対策検討中	R6年度以降
9	豊川市御津町御馬西87の交差点から御馬西72までの道路	市道	御津南部保育園から23号線に向かうまでのカーブのある細い道をスピードを出して走る車があり危険。	児童への安全指導 対策検討中	R6年度以降
10	豊川市御津町坪野山下 山下橋からごみステーション	市道	抜け道になっているために、車の通りになっていて危ない。	グリーンゾーン設置	R6年度以降
11	豊川市御津町西方日暮30 御津中学校と豊川支所の間の交差点	市道	一度に2つの横断歩道を渡るので、車が立て込むと非常に混雑する。子どもが待機するところがせまい。スピードを出す車があり、旗当番の方の指示では止まってくれない。	ガードレール設置	R6年度以降
12	豊川市御津町下佐脇宮本81 佐脇神社西の交差点	市道		停止線 区間線の引き直し	R6年度対策済み
13	豊川市御津町御馬東 新幹線ガード下	市道	大雨や台風時、水が多くなり道路や水路の境目が分からなく落ちる危険がある。	防護柵の設置	R6年度以降
14	豊川市御津町赤根屋敷11今泉洋品店から御津町赤根水神16赤根児童館前信号まで	市道	抜け道として通る車が増えて危ない。スピードを出している車がある。	停止線等の引き直し	R6年度対策済み
15	豊川市御津町下佐脇新田永久橋から御馬交差点までの国道23号線	国道	歩道の雑草が生い茂り、歩道が狭い。	定期的な草刈り	R6年度以降 年に1回実施

令和6年11月現在

通学路の安全点検状況(令和5年度)

学校名 豊川市立小坂井東小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	豊川市篠東町大堀 佐藤ファミリー歯科前の横断歩道	県道	子どもたちが横断歩道を通学路として横断するが、スピードを出している車が多く、停まってくれることも少ない。	横断歩道塗装 「横断注意」路面標示	R6年度対策済み
2	豊川市伊奈町古当103 小坂井中学校北西の横断歩道から茶屋 ちびっ子広場へむかう道路	市道	朝7時から9時、13時から16時までは、歩行者専用道路になっているが、多くの児童が下校時に通るのは16時過ぎであり、歩道が狭くて危険。また、歩行者専用の時間に通行する車がある。	歩行者専用道路の規制変更。 新たな標識の設置。	R6年度対策済み
3	豊川市小坂井町門並74 杉浦クリーニング前横断歩道	市道	県道の交通量は常に多い。登校時横断歩道手前で待つ際、東から来る車から児童が見えづらい。	児童への指導 路面へ塗装	R6年度以降
4	豊川市宿町坂地68 やよい公園西側道路	市道	線路沿いから来る車が人家の壁で見えづらい。	カーブミラー設置	R6年度以降
5	国道1号線小坂井信号機地下道	国道	地下道を自転車に乗ったまま通る人がいて危険。	注意喚起の看板の設置	R6年度対策済み
6	豊川市伊奈町古当103 小坂井中学校北側道路	市道	細い道路だが、スピードを出す車が多い。	白線の引き直し	R6年度対策済み
7	豊川市伊奈町古当103 小坂井中学校北東交差点	市道	細い道路だが、スピードを出す車が多い。 伊奈駅方面から来る車から、児童が見えづらく危険。	横断歩道 停止線の引き直し	R6年度対策済み
8	豊川市小坂井町樫王 龍徳院裏手の十字路	市道	児童が横断するが、横断歩道がない。	停止線の引き直し	R6年度対策済み

通学路の安全点検状況(令和5年度)

学校名 豊川市立小坂井西小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				希望する対策等	対策済の対応者・内容
1	豊川市伊奈町市場164-1の市場交 差点	県道	横断歩道を渡るために信号が変わるまで待つ場所がなく危 険。ガードレールがあるが、内側にブロックがあるため、ガー ドレール内側に人が入るスペースがない。	交差点付近に横断歩道設置 注意喚起の塗装	R6年度対策済み
2	豊川市伊奈町佐脇原500番地318 前の横断歩道	市道	車どおりが激しくて、児童が止まっても、横断歩道を渡 らせてくれない。歩行者も多く危険。	児童への指導 横断旗の設置	R6年度対策済み
3	豊川市伊奈町南山新田305付近(T EP前)	県道	県道は車どおりが激しい。横断歩道はついているが歩道が 狭いため、待つ場所がほとんどなく危険。	児童への指導 その他対策を検討	R6年度以降
4	豊川市伊奈町縫殿26付近(中央公 園前)	市道	公園横車どおりが多い。道を子どもが横切るため危険。	横断歩道設置	R6年度対策済み
5	豊川市伊奈町前山25-94 交差点	市道	車から歩行者が見えづらく、止まれの表示もない。	横断歩道設置 標識設置	R6年度以降
6	豊川市伊奈町前山1-8前道路	市道	グリーンロードが見えづらくなっている。	グリーンベルト塗りなおし	R6年度以降
7	豊川市平井町東野地43-2中保育 園前三差路	市道	三差路のところが見えにくい。また、保育園まわりの道路が 排水がなく水浸しになり、それをよけて道路真ん中に行か なくてはならなくて危険	カーブミラー設置 排水見直し	R6年度以降
8	豊川市伊奈町北村1-1付近県道38 4号線	県道	車どおりが激しい。横断歩道を渡る際見えにくい。	児童への指導 横断旗設置	R6年度以降
9	豊川市伊奈町北村150-2付近平坂 街道	県道	道幅がせまく、車が二車線並ぶと、歩道がなくなり、危険。	グリーンベルト塗りなおし	R5年度対策済み
10	豊川市美園3丁目6-17前 道路	市道	細い道であるが、車どおりが激しい。通学路であることを知 り、注意してほしい。	グリーンロード設置	R6年度以降

11	豊川市伊奈町縫殿26－34 384号線	市道	市道から県道に出る際、県道を走っている自転車に衝突することが多い。自転車からも歩く人からも見えるようにしたい。	ポストコーンの設置	R6年度対策済み
12	豊川市伊奈町南山新田伊奈駅前	市道	伊奈駅に向かう道は、車どおりが激しい。歩道もほとんどないので危険。また、車どおりが激しいため、道を渡るのにも困難。	グリーンロード設置	R6年度以降
13	豊川市伊奈町前山1－179 側溝	市道	側溝のふたが一部ないところがある。	ふたやグレーチングの設置	R6年度以降
14	豊川市伊奈町市場215 市道へ出る道	市道	カーブミラーがあるが、市道の交通量が多く、危険。	赤色のカラー塗装 看板の設置	R6年度対策済み
15	豊川市小坂井町大塚9－3付近(野地)	市道	生活道路であるにもかかわらず、車の速度が速い。横断歩道に人が立っていてもそのまま通り過ぎる。	赤色のカラー塗装	R6年度対策済み
16	豊川市伊奈町縫殿53－51付近	市道	道が狭い。子どもの視点から見えにくい。	児童への指導 その他対策を検討	R6年度以降