

豊川市 通学路の安全点検状況【平成27年度】

平成28年12月7日現在

学校名 豊川市立牛久保小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	豊川市牛久保町大手地内 店舗前T字路	市道	駅からの歩行者や自転車が塀に隠れて見通し が悪く、出会い頭にぶつかる危険がある。車は 駅方向に一方通行なので問題は少ない。	・継続的な注意喚起	
2	豊川市牛久保町城跡地内 駅北側の道の横断歩道	県道	横断歩道が摩耗し、薄く見にくい。車が停まって くれないことがある。	・横断歩道の補修	平成28年度
3	豊川市下長山長弥生町地内 保育園南の道路	市道	道幅が狭く、車が通ると接触する危険がある。 車を最徐行するようにさせたい。	・路面標示、外側線書き直し	平成28年度
4	豊川市牛久保町大手地内 学校西通用門の歩道と道路	市道	狭い道に子どもが出る。時間帯規制はあるが、 南大通りからの車侵入や学校北の道路を通行 する車等との接触が心配である。	・ポストコーン設置 ・路面標示、外側線書き直し	平成28年度

学校名 豊川市立 中部 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	海見橋南地内 信号の混雑	市道	この信号を利用する児童数が多く、登校時・下校時に一時的に大変混雑する。	・継続的な注意喚起	
2	松久町1丁目地内 店舗南側の市道	市道	少しカーブしていて、先が見えない。	・ドットマーク設置	平成28年度
3	校区内の通学路	市道	緑の塗装が少ない	・グリーンベルト設置	次年度以降
4	西塚町1丁目地内 公園南	市道	信号へ行く際に、道路の歩行帯が狭く危険。現実的に安全な方法として、横断歩道が無くても横切ってしまう児童がいる。	・外側線、ドットマーク設置	平成28年度
5	西塚3丁目地内 信号西	市道	横断歩道や信号へ行く際に、道路の歩行帯が狭く危険。現実的に安全な方法として、横断歩道が無くても横切ってしまう児童がいる。	・外側線引き直し	平成28年度
6	明野町1丁目地内 横断歩道	市道	横断歩道で待っていても、交通量が多く止まらない車があり、危険。	・警察による取締強化	
7	光明町2丁目地内 交差点	市道	見にくい交差点。	・交差点の路面標示設置	平成28年度
8	中野川町1丁目・明野町2丁目・4丁目地内 交差点	市道	一旦停止をしない車が多いと指摘のあった交差点	・警察による取締強化	
9	南大通6丁目地内 学校前の歩道橋	歩道橋	窪みがあり、児童が足を滑らせると指摘があった。	・補修	平成28年度
10	佐奈川沿いの堤防歩道	堤防上	桜の木の枝が低いところにあるところがある。草刈りがされず、見にくい。防犯と草アレルギーの問題がある。	・草刈りをする	平成27年度

学校名 豊川市立 天王 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	豊川市西島町地内 神社より東方向の 排水路脇の道路	市道	ふきっさらしで風が強いと排水路に落ちる危険 性がある。今年度に入ってから、落ちた子が二 人。抜け道として速いスピードで通る車もあり、 車を避けた時にも、落ちないか心配。水が多い 時期は非常に危険。	・外側線、カラー舗装設置	平成28年度
2	豊川市金塚町2丁目地内 アパート前の交差点	市道	店舗駐車場、稲荷口駅に向かう車がスピードを 落とさず通過することがあり、横断が危険。	・路面標示設置	平成28年度

学校名	豊川市立 桜町 小学校
-----	-------------

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	豊川市小田渚町仲松地内 歩道橋前横断歩道	県道	交通量が非常に多い交差点。横断歩道はあるが、朝夕は交通渋滞がある。国道1号線に出る車が多い上、旧国道としてスピードを出して走る車が多い。	・通学路変更	平成28年度
2	豊川市小田渚町仲松地内 コンビニエンスストア横の横断歩道	県道	交通量が非常に多い交差点。横断歩道はあるが、旧国道としてスピードを出して走る車が多いため、横断はかなり危険。交通指導員の方が朝夕立ってくださるが、いない時が心配である。	・継続的な注意喚起	
3	豊川市蔵子二丁目地内 押しボタン式信号付近の交差点	市道	ぬけ道として通行する車が多い。横断歩道を見落としがち。	・横断歩道書き直し	平成28年度
4	豊川市蔵子二丁目地内 事業所南交差点	市道	交通量が非常に多い交差点。横断歩道はあるが、スピードを出して走る車が多い。渡るタイミングが難しい。また、グリーンゾーンが狭い。	・ドットマーク設置	平成28年度
5	豊川市蔵子一丁目地内 信号交差点	市道	歩道と車道の区別がないため、危険。	・ドットマーク設置 ・外側線書き直し	平成28年度
6	豊川市小田渚町卯足地内 アパート横交差点	市道	小田渚駅に向かう市道のため、交通量が多い上、見通しが悪い。横断歩道なし。	・外側線引き直し	平成28年度
7	豊川市蔵子一丁目地内 五さ路交差点	市道	見通しが悪く 横断歩道なし。国道へつながる抜け道のため、スピードを出して走る車が多い。	・交差点マーク、ドットマーク設置	平成28年度
8	豊川市蔵子一丁目地内 変形交差点	市道	見通しが悪く 横断歩道なし。国道へつながる抜け道のため、スピードを出して走る車が多い。渡るタイミングがむずかしい。	・外側線、ドットマーク設置	平成28年度
9	豊川市蔵子三丁目地内から蔵子三丁目 信号に向かう道路	市道	通学路だということを知らない人が多い。車のスピードが速い	・通学路標識がすでにある	
10	豊川市小田渚町卯足地内 神社横交差点	市道	見通しが悪く、駅に向かってスピードを出して走り抜けていく車が多い。横断歩道なし。	・外側線引き直し	平成28年度
11	豊川市桜町一丁目地内 歩道橋	国道	歩道橋の滑り止めの欠損	・修繕	平成28年度

12	豊川市小田渚七丁目地内	市道	国道と並行して走る抜け道になっていること、環状線へむかう大型車両が増えたため危険。工場が多く、路駐の車やトラックをよけるために車道へでなければならない。	・継続的な注意喚起	
13	豊川市小田渚町三丁目地内 鉄道高架下	市道	見通しが悪く、スピードを出して走り抜けていく車が多い。	・外側線引き直し ・ドットマーク設置	平成28年度
14	豊川市桜町一丁目地内 国道沿線	国道	大変交通量の国道沿線のい歩道で、大型車の通行時には特に恐怖感がある。	・ガードレール延長	次年度以降

学校名 豊川市立 代田小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)内容	対策(予定)年度
1	豊川市諏訪西2丁目地内	県道	粗大ごみが放置され、道路にはみ出していて危険。倒れそうな大型冷蔵庫やブラウン管テレビもある。	・継続的な注意喚起	
2	豊川市蔵子6丁目から7丁目	市道	交通量が多いのに歩道がない。	・グリーンベルト設置	平成28年度
3	豊川市蔵子6丁目地内	市道	交差点の横に木が茂っていて、車が見えにくい。	・カーブミラーの設置	次年度以降
4	豊川市代田町1丁目地内	県道	歩道橋のタイルが浮いていて歩きづらく危険。	・修理	次年度以降
5	豊川市代田町2丁目地内	市道	ガードレールのすぐ下に川がある。転ぶとガードレールと地面の隙間から川に落ちる。	・継続的な注意喚起	
6	豊川市蔵子5丁目地内	市道	抜け道として通行する車が多く、危険。	・外側線書き直し ・路面標示設置	平成28年度
7	豊川市諏訪西1丁目地内	市道	壁で交差道路から来る車に気付きにくい。	・カーブミラー設置	平成28年度
8	豊川市代田町1丁目地内 コンビニエンスストア南側道路	県道	県道から市道に右折する箇所に標識があり7:00～8:30まで規制されているが、その標識がわかりづらい。	・警察取締り	
9	豊川市諏訪4丁目地内 市民病院医師公舎南側道路	市道	一方通行の道路なのに、逆走する車がある。	・警察取締り	