

令和元年12月18日現在

通学路の安全点検状況(令和元年度)

学校名 豊川市立 豊川小学校

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所         | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                                      | 備 考                  |                                 |
|------------|----------------------|------|---|----------------------|---------------------------------|
|            |                      |      |   | 対策(予定)内容             | 対策(予定)年度                        |
| 1          | 豊川市古宿町市道地内のJR飯田線踏切近く | 市道   | 横断歩道がなく、踏切待ちをしている自動車の間を通ることがあり、危険。                | ・横断歩道の設置検討<br>・T字マーク | ・横断歩道は、令和2年度に検討<br>・T字マークは令和元年度 |
| 2          | 豊川市馬場町弁天前地内の歩道       | 県道   | 植え込みがまばらになり、子どもたちを守るものがない。                        | ・注意喚起                |                                 |
| 3          | 豊川市馬場町郷中地内の交差点       | 市道   | 坂道、かつカーブになっているため、歩行者の状況が分かりにくい。一時停止の標示が交差する位置にある。 | ・ドットマーク設置            | 令和元年度                           |

令和元年12月18日現在

通学路の安全点検状況(令和元年度)

学校名 豊川市立東部小学校

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所           | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                            | 備 考               |          |
|------------|------------------------|------|---|-------------------|----------|
|            |                        |      |   | 対策(予定)内容          | 対策(予定)年度 |
| 1          | 豊川市新屋西地内の古川付近          | 市道   | 雨が降ると水かさが増し、道路、川、畑の区別がつかない。             | ・注意喚起             |          |
| 2          | 豊川市大橋町3丁目地内の横断歩道       | 市道   | カーブの途中にある横断歩道のため、見通しが悪く、スピードの速い車が来ると危険。 | ・ドット設置            | 令和元年度    |
| 3          | 豊川市当古町東船地内の道路          | 市道   | 雨が降ると水かさが増し、道路まで水がくる。                   | ・調整池の造成中          |          |
| 4          | 豊川市三谷原町村前地内の保育園近くの小川付近 | 市道   | 雨が降ると水かさが増し、道路まで水がくる。                   | ・注意喚起             |          |
| 5          | 豊川市三上町深田付近のブロック塀       | 市道   | ブロック塀が壊れ、崩れかけている。                       | ・注意喚起             |          |
| 6          | 豊川市院之子町地内の堤外橋の付近       | 市道   | 雨が降ると水かさが増し、道路まで水がくる。                   | ・注意喚起             |          |
| 7          | 豊川市大橋町三丁目地内の横断歩道       | 市道   | 待機場所が少なく、人数が多いと道路にはみ出す。                 | ・交通指導員が立っている      |          |
| 8          | 豊川市大橋町五丁目地内の高速道路下トンネル  | 市道   | 夕方は人通りもまばらで、街路灯の設置も少ないため、暗い。            | ・町内会を通じて、防犯灯設置の要望 |          |

## 通学路の安全点検状況(令和元年度)

|     |           |
|-----|-----------|
| 学校名 | 豊川市立桜木小学校 |
|-----|-----------|

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所             | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                                      | 備 考                |          |
|------------|--------------------------|------|---|--------------------|----------|
|            |                          |      |   | 対策(予定)内容           | 対策(予定)年度 |
| 1          | 豊川市小桜町地内の道路              | 市道   | グリーンベルト内に常に違法駐車が見られる。                             | ・コーンを置く<br>・その都度通報 |          |
| 2          | 豊川市小桜町地内の道路              | 市道   | 平日になると違法駐車の子が多い。                                  | ・その都度通報            |          |
| 3          | 豊川市東桜木町地内の道路             | 市道   | 歩道の白線が消えかかっている。                                   | ・外側線の設置            | 令和元年度    |
| 4          | 豊川市桜木通五丁目地内の家の塀          | 市道   | 車から歩行者が見えない。歩行者からも車が見えない。                         | ・注意喚起              |          |
| 5          | 豊川市西桜木町一丁目地内の駐車場前のカラーコーン | 市道   | 歩道にカラーコーンが立っていて危険。                                | ・注意喚起              |          |
| 6          | 豊川市桜木通五丁目地内の歩道           | 市道   | 交通量が多く、内輪差で歩道に車が入ってくる。                            | ・注意喚起              |          |
| 7          | 豊川市小桜町地内の道路              | 市道   | 縁石がやや低く、乗って遊ぶ子もいる。またゾーン30なのに明らかに速い車が多い。           | ・パトロール             |          |
| 8          | 豊川市桜木通一丁目地内の道路の歩道        | 市道   | 歩道の白線が消えている。                                      | ・白線の補修             | 令和元年度    |
| 9          | 豊川市桜木通二丁目地内の歩道           | 市道   | 歩道の白線が消えている。                                      | ・白線の補修             | 令和元年度    |
| 10         | 豊川市桜木通三丁目地内の歩道           | 市道   | 歩道の白線が消えている。                                      | ・白線の補修             | 令和元年度    |
| 11         | 豊川市東桜木町地内の道路標識           | 市道   | 標識がぐらついている。                                       | ・標識の補修             | 令和2年度    |
| 12         | 豊川市曙町一丁目地内の駐車場           | 駐車場  | 子どもたちが信号待ちをしている時に、駐車場と道路の仕切りが低いので、子どもが駐車場に入ってしまう。 | ・注意喚起              |          |

令和元年12月18日現在

通学路の安全点検状況(令和元年度)

学校名 豊川市立豊小学校

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所        | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                              | 備 考                          |          |
|------------|---------------------|------|---|------------------------------|----------|
|            |                     |      |   | 対策(予定)内容                     | 対策(予定)年度 |
| 1          | 豊川市東豊町3丁目地内の交差点     | 市道   | 交通量が多く、スピードも出している車が多く危険。「止まれ」の表示が消えかけている。 | ・「止まれ」の路側標識の設置               | 令和2年度    |
| 2          | 豊川市豊川町奴通地内の交差点      | 市道   | 道がカーブしているが、スピードを出す車が多く危険。                 | ・ブロック設置を検討                   |          |
| 3          | 豊川市東豊町3丁目地内 踏切手前の道路 | 市道   | 踏切手前の道路の「止まれ」の標示が消えかけている。(2か所)            | ・踏切手前の「止まれ」は、書きなおさない方針になっている |          |

## 通学路の安全点検状況(令和元年度)

|     |             |
|-----|-------------|
| 学校名 | 豊川市立一宮東部小学校 |
|-----|-------------|

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所               | 道路種別           | 通学路の状況・危険の内容   | 備 考         |            |
|------------|----------------------------|----------------|--|-------------|------------|
|            |                            |                |  | 対策(予定)内容    | 対策(予定)年度   |
| 1          | 豊川市上長山町西水神平地内の道路           | 市道             | 歩道が狭く側溝の上を歩く。側溝上蓋が鉄板で雨天時に滑りやすい。コンクリート蓋やアスファルト部分との段差が多くつまずきやすい。 | ・注意喚起       |            |
| 2          | 豊川市東上町丸塚・国道151号線に架かる蟹川橋の歩道 | 国道             | 橋の歩道が狭く、登下校の児童と通行する車両が接近しがち。自転車で登下校する中学生が車道へ出て危険。              | ・注意喚起       |            |
| 3          | 豊川市上長山町西水神平地内の道路           | 市道             | 通学路の標識が古く読めない。   | ・標識、表示の更新   | 令和元年度      |
| 4          | 豊川市東上町松本地内の交差点             | 県道<br>国道       | 通行量が多い。  | ・横断旗の設置     | 令和元年度      |
| 5          | 豊川市上長山町宝川地内の保育園前の歩道        | 市道             | 道路がカーブで見通しが悪いうえ、急な下り坂で自動車の速度オーバーになりやすい。                        | ・ドットマークをつける | 令和元年度      |
| 6          | 豊川市上長山町地内の神社近くの横断歩道        | 市道             | 通学路標識が古い。自動車運転者への注意喚起が弱い。                                      | ・カラー舗装      | 令和4年度以降に検討 |
| 7          | 豊川市上長山町東原地内の東側道路           | 市道             | 林に囲まれて昼間でも暗い。坂道で南進する車両はスピードがでやすい。街路灯が一基しかない。                   | ・防犯灯設置      |            |
| 8          | 豊川市東上町柿木平地内の道路             | 市道             | 林に囲まれて昼間でも暗い。坂道で南進する車両はスピードがでやすい。街路灯が一基しかない。                   | ・防犯灯設置      |            |
|            | 全通学路各所(別紙「通学路と通学班」参照)      | 市道<br>県道<br>国道 | 通学路の標識が古く読めない、読み取りづらい。樹木等に覆われていて気づきにくい。                        | ・標識「徐行」の撤去  | 令和元年度      |

令和元年12月18日現在

通学路の安全点検状況(令和元年度)

学校名 豊川市立 一宮西部小学校

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所      | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容            | 備 考          |          |
|------------|-------------------|------|-------------------------|--------------|----------|
|            |                   |      |                         | 対策(予定)内容     | 対策(予定)年度 |
| 1          | 豊川市大木町地内の交差点の横断歩道 | 市道   | 道が狭く、歩行者と車が接触しそうになる。    | ・ポストフレックスの設置 | 令和元年度    |
| 2          | 豊川市大木町地内の交差点      | 市道   | 角の家が死角になり、歩行者も車も先が見えづらい | ・注意喚起        |          |
| 3          | 豊川市大木町地内 集会所近く    | 県道   | 朝は特に車の通りが激しい。           | ・通学路の変更を検討   | 令和2年度    |

令和元年12月18日現在

通学路の安全点検状況(令和元年度)

学校名 豊川市立一宮南部小学校

| 学校通し<br>番号 | 通学路の危険・要注意箇所    | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                                     | 備 考  |          |
|------------|-----------------|------|--|--|----------|
|            |                 |      |  | 対策(予定)内容   | 対策(予定)年度 |
| 1          | 豊川市金沢町金山地内の横断歩道 | 県道   | 朝の通勤時間帯に交通量が多い。スピードを出し、児童が待っていても横断歩道で止まらない車が多い。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「飛び出し注意」の看板の位置変更</li> <li>・カーブミラーのずれを直す</li> <li>・標識をつける</li> <li>・舗装</li> </ul> | 令和元年度    |
| 2          | 豊川市豊津町割田地内の横断歩道 | 県道   | 登校時間帯の通行量が多い。横断歩道の手前がカーブになっていて見えにくい。             | ・ドット設置   | 対策済み     |
| 3          | 国道151号大池信号からの歩道 | 市道   | 登校時間帯に交通量が多く危ない。道幅が狭いため、車がすれ違う際、車が歩道に入りこんで非常に危険。 | ・カラー舗装   | 令和3年度に検討 |