

令和2年12月11日現在

通学路の安全点検状況（令和2年度）

学校名 豊川市立 牛久保 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市弥生町1丁目地内の横断歩道（保育園近く）	市道	交通量が多くて、児童が横断する際に危険。	・ドットマーク設置 ・カーブミラー横樹木伐採	令和2年度
2	豊川市弥生町1丁目地内の道路（保育園前）	市道	道路も歩道も狭いうえに、交通量が多く危険。	・路面に「通学路」を表示	令和2年度
3	豊川市下長山町中屋敷地内の道路	県道	交通量が多く危険であるが、歩道が狭い。	・注意喚起	
4	豊川市下長山町北側地内の道路（歩道橋近く）	市道	交通量が多く、歩道も狭いため危険。	・外側線の補修	令和2年度
5	豊川市西口町2丁目地内の道路	市道	道路は広いが、交通量が多く、歩道に縁石などがなく危険。	・ドットマーク設置 ・横断誘導線設置	令和2年度

令和2年12月11日現在

### 通学路の安全点検状況(令和2年度)

学校名 豊川市立 中部 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市西塚町1丁目地内の交差点 (公園西側)	市道	交通量が多く、横断歩道がない。「へ」の字にカーブしているため、車両からは横断する児童が直前まで視界に入らない。	・「交差点注意」の表示設置	令和2年度
2	豊川市南大通6丁目 歩道橋	県道	歩道橋の通路の手すりの高さが低く、身を乗り出して転落する危険性がある。	・手すりの高さを上げる	令和3年度以降 (令和2年度は仮設)

## 通学路の安全点検状況（令和2年度）

学校名 豊川市立 桜町 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市小田渚町3丁目地内の道路 (裏五六橋～裏大橋)	県道	交通量が多く、歩道と車道の区別がない。	・カラー舗装	令和4年度以降
2	豊川市桜町2丁目地内の道路 (小学校南側)	市道	交通量が多く、横断歩道に立っていても、車から見えづらい。	・関係者による見守り	
3	豊川市桜町2丁目地内の交差点 (農協店舗前)	市道	交通量が多いが、横断歩道のみ。	・ポストフレックス設置 ・交差点を赤色で塗装	令和2年度
4	豊川市小田渚町地内の道路 (名鉄小田渚駅北側ガード下)	市道	土砂崩れにより道路幅が減少している。 歩道がない。	・土砂の撤去	令和2年度
5	豊川市小田渚町地内の歩道 (名鉄小田渚駅南側の踏切内)	市道	歩道が狭い。	・注意喚起	
6	豊川市桜町1丁目地内の歩道 (コンビニエンスストア西側)	県道	交通量が多く、歩道が狭い。	・注意喚起	

令和2年12月11日現在

### 通学路の安全点検状況（令和2年度）

学校名 豊川市立 天王 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市西島町地内の横断歩道	県道	交通量が多い横断歩道。抜け道からスピードを出して合流する車もある。	・横断歩道移設	令和2年度 検討
2	豊川市西島町地内の道路 (排水路脇の道路)	市道	風が強いときや水が多いときは、排水路に落ちる危険性がある。	・注意喚起	
3	豊川市金塚町2丁目地内の歩道	市道	交通量が多く、対面ですれ違うため、歩道ぎりぎりを車が通ることがあり危険。	・カラー舗装	令和4年度以降

## 通学路の安全点検状況（令和2年度）

学校名 豊川市立 代田 小学校

学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備 考	
				対策(予定)の内容	対策(予定)年度
1	豊川市諏訪4丁目地内の交差点	市道	抜け道として使われることもあるため車の往来が多く、危険。	・注意喚起	
2	豊川市蔵子5丁目地内の交差点	市道	交差点に横断歩道が3か所で、児童が通りたいところがない。	・横断歩道移設	令和2年度 検討
3	豊川市諏訪西町2丁目地内 神社のコンクリート塀	市道	神社のブロック塀にひびが入っており危険。保護者からの要望あり。	・注意喚起 ・市建設部建築課から指導	令和2年度
4	豊川市新道町1丁目地内の道路 (県営住宅西側)	市道	諏訪川を越えて住宅へ行くときの階段が急なので、小さい子が道路に飛び出してしまいがちになる。	・樹木伐採 ・ポストコーン設置 ・外側線補修	令和2年度
5	豊川市蔵子4丁目地内の丁字路	市道	見通しが非常に悪く、事故が起こる可能性が高い。	・注意喚起	
6	豊川市代田町1丁目地内の道路 (中学校北側)	市道	学校に近い側のグリーンベルトが川側と比べて狭く、車が通ると危険を感じる。	・カラー舗装(幅の入替)	令和2年度